كتيب الصيانة الخاص بالنظام الذكي





Smart Home & Networking

					and the second second
-				93%	
10.00		1:44	1 PM	30,	
Second Second		Ligh	nting		
		Lights			
	KITCHEN				
	Kitchen C	ans			¥
	Kitchen Is	sland			Ç
	Kitchen F	an			×
	THEATER				
	Track Lig	jhts			Ţ
	Theater	Cans			Q
(Ro	- om	3	All	

مقدمة

تم تصميم النظام الذكي في فيلا بلاسيو على أعلى معايير أنظمة البيوت الذكية لتحقيق أعلى مستوى من الاعتمادية والراحة والاستدامة, يحتوي هذا الكتيب على خطوات بسيطة لحل أي مشكلة قد تواجهك في النظام.






Smart Home & Networking



الفهرس

)		1- الدعم الفني
		2- نظام الإنارة
)		3- نظام التكييف
•		4- نظام الستائر
5	م	5- وحدات التحك







الدعم الفني :

تقدم A-Control الدعم فني لعملائها على مدار اليوم وفي كل ايام الأسبوع لحل اي مشكلة قد تواجهم في النظام, كل ماعليك فعلة هوا التواصل معنا في حالة احتياج اي مساعدة او دعم وسيقوم الفريق الفني بالإستجابة لطلبك بشكل مباشر .







نظام الإنارة :

عند مواجهة اي مشكلة في نظام الإنارة يمكنك إتباع الخطوات التالية لتشفيل الانارة بشكل يدوي:

- 1- في حالة عدم استجابة الشاشة الذكية المثبتة على حائط الغرفة لأمر تشغيل و اغلاق الإنارة قم بمحاولة تشغيل الإنارة المطلوبة من خلال تطبيق السمارت على هاتفك المحمول او من خلال اقرب شاشة ذكية للشاشة المعطلة .
- 2- قم بالتأكد بأن جميع قواطع الكهرباء في طبلون الكهرباء للدور الذي فيه المشكلة انها على وضعية ON.
- 3-في حالة عدم إستجابة نظام الانارة لأمر التشغيل من الشاشة المجاورة او من الهاتف وعدم وجود قاطع مغلق في طبلون الكهرباء يمكنك التوجة لطبلون السمارت الخاص بالدور الذي فيه المشكلة للبدء بعملية التشغيل اليدوي "يرجى مراجعة الصفحة "13" .








التحكم بنظام التكييف :

عند مواجهة اي مشكلة في التحكم بنظام التكييف يمكنك إتباع الخطوات التالية لتشغيل التكييف بشكل يدوي :

- 1- يمكنك التحكم اليدوي في نظام التكييف من خلال اجهزة الثيرموستات الأصلية الخاصة بنظام التكييف و الموجودة في كل غرفة من غرف المنزل.
- 2- بعد التوجة لجهاز ثيرموستات التكييف المثبت على جدار الغرفة يرجى التأكد من عدم وجود اي رمز خطأ Erorr على شاشة الثيرموستات .
- 3- في حالة وجود خطأ ظاهر على الثيرموستات يمكن التواصل مع شركة صيانة نظام التكييف لحل المشكلة فهي مشكلة تخص نظام التكييف .
- 4- في حالة عدم ظهور رمز خطأ Erorr على شاشة الثيرموستات الأصلي واستمرارية عدم القدرة على التحكم في التكييف من خلال نظام السمارت يمكنك التواصل مع مهندسي صيانة Control-Aللقدوم وحل المشكلة خلال ساعات قليلة .



A CONTROL





التحكم بنظام الستائر :

عند مواجهة أي مشكلة في التحكم بنظام الستائر يمكنك إتباع الخطوات التالية للتحكم في الستارة بشكل يدوي:

- 1- قم بالتأكد بأنك تقوم بالضغط مطولاً على زر المخصص لفتح او اغلاق الستائر لمدة 3 ثواني تقريباً وفي حالة عدم الإستجابة يمكن الإنتقال لوضع التشغيل اليدوي
- 2- للإنتقال لوضع التحكم في الستائر اليدوي الرجاء التوجة لطبلون السمارت الخاص بالدور الذي فيه المشكلة ومراجعة الصفحة رقم "14" .








التحكم اليدوي في نظام الإنارة :


للبدء بعملية التحكم اليدوي كل ماعليك فعلة هو تحديد موضع الزر الخاص بالإنارة المراد تشغيلها من خلال الجدول المرفق ثم الضغط على الزر 📄 كما هو موضح في الصورة المرفقة .





التحكم اليدوي للستائر :


للبدء بعملية التحكم اليدوي كل ماعليك فعله هو تحديد المخرج الخاص بالستارة المراد تحريكها من خلال الجدول المرفق ثم الضغط مطولاً على زرضً لفتح الستارة أو الضغط مطولاً على زر في لغلق الستارة أو حتى تصل الستارة للمكان المطلوب.






وحـدات الـتحـكـم وحدة تحكم القبو المركزية








الجهاز رقم 1.1.8:


- سبوت المغسلة
 مخفي المجلس
 أبليك المجلس
 إضافي
 شفاط الحمام
 سبوت الحمام
 إضافي
 إضافي
 إضافي
 إضافى
- 9. ثريا المجلس 10.مخفي المجلس 11. إضافي 12.إضافي 13.فتح الستارة 14.إغلاق الستارة 15.فتح الستارة






مزود الطاقة :

هوا الجهاز الرئيسي الذي يمد النظام الذكي بالكامل بالطاقة، عند الحاجة يمكنك الضغط على الزر الموضح في الصورة لعمل إعادة تشغيل لنظام السمارت بشكل كامل (Reset) .









.1	أبليك مدخل الفيلا	.13	أبليك مغاسل مجلس العائلة
.2	أبليك مدخل الفيلا الخارجي	.14	شفاط حمام مجلس العائلة
.3	إنارة الشجيرات ا	.15	سبوت السفرة
.4	إنارة الشجيرات ٢	.16	مخفي السفرة
.5	سبوت الحوش ا	.17	ثريا السفرة
.6	مخفي الحوش	.18	أبليك السفرة
.7	سبوت الحوش T	.19	مخفي المعيشة
.8	مخفي مجلس العائلة	.20	سبوت المعيشة
.9	ثريا مجلس العائلة	.21	شفاط حمام المعيشة
.10	إضافي	.22	دورة مياه المعيشة
.11	أىلىك محلس العائلة	.23	ثربا المعبشة

12. دورة المياه لمجلس العائلة 24. مراية مغسلة المعيشة

OX 24		*Zennio KNX
MAXinBOX 24		PROG. (TEST
		29V=





الجهاز رقم 1.1.2 :

6. إضافى

7. إضافي

8. إضافى

9. إضافى

10. إضافى

11. إضافى

12. إضافى

- إنارة الدرج من الأرضي للأول
 إضافي
 إضافي
 إضافي
 أبليك المعيشة
 إضافي
- 18. إغلاق ستارة السفرة

17. فتح ستارة السفرة

13. إضافي 14. إضافي

15. النافورة


16. الشلال

- 19. فتح ستارة مجلس الضيوف
- 20. إغلاق ستارة مجلس الضيوف
 - 21. فتح ستارة المعيشة ا
 - 22. إغلاق ستارة المعيشة T
 - 23. فتح ستارة المعيشة T
 - 24. إغلاق ستارة المعيشة T

DX 24		*Zennio
MAXinBOX 24		
		29V=







الجهاز رقم 1.1.4 :

- سبوت غرفة النوم الثالثة سبوت مدخل غرفة النوم الثالثة شفاط حمام غرفة النوم الثالثة مخفي غرفة النوم الثالثة أبليك غرفة النوم الثالثة سبوت غرفة النوم الثالثة سبوت الملابس غرفة النوم الثالثة 19. شفاط حمام غرفة النوم مع الماستر مراية مغسلة غرفة النوم الثالثة 9. سبوت غرفة النوم الثالثة 10. أبليك غرفة النوم الثالثة 11. ثريا غرفة النوم الثالثة 12. سبوت حمام غرفة النوم الثانية
- 13. سبوت T غرفة النوم الثانية
 - 14. مخفى جدارى غرفة النوم الثانية
 - 15. مخفى غرفة النوم الثانية
 - 16. شفاط حمام غرفة النوم الثانية 17. سبوت ملابس غرفة النوم الثانية
- 18. سبوت ملابس غرفة النوم الأولى
- - 20. سبوت حمام غرفة النوم الأولى
 - 21. مخفى غرفة النوم الأولى
 - 22. سبوت غرفة النوم الأولى
 - 23. مخفى غرفة النوم الأولى

 - 24. مخفى مدخل جناح الماستر

OX 24		*Zennio King *
MAXinBOX 24		- 00 000 100
		29V==



الجهاز رقم 1.1.5 :


- مخفي مدخل جناح الماستر
 - سبوت جناح الماستر
- سبوت الملابس جناح الماستر
 - 4. سبوت شاور جناح الماستر
 - مخفي جناح الماستر
- 6. مخفي ملابس جناح الماستر
- سبوت المدخل جناح الماستر
 - ^{8.} سبوت حمام جناح الماستر
 - أبليك جناح الماستر
 - 10. ثريا جناح الماستر
 - 11. إضافي
 - 12. سبوت الممر

- 13. مخفي الممر
 - 14. أبليك الممر
- 15. إنارة الدرج من الدور الأول إلى السطح
 - ^{16.} ثريا المدخل الرئيسي بالدور الأرضي
 - ^{17.} مخفي خزانة الملابس جناح الماستر
 - 18. إضافي
 - نر 19. إضافي
 - 20. إضافي
 - 21. فتح ستارة المعيشة
 - 22. إغلاق ستارة المعيشة
 - 23. فتح ستارة غرفة النوم الأولى
 - 24. إغلاق ستارة غرفة النوم الأولى

_		
OX 24		*Zennio"
MAXinBOX 24		CON - WE WAR
		29Vm

الجهاز رقم 1.1.6 :

أ. فتح ستارة غرفة النوم الثانية
 إغلاق ستارة غرفة النوم الثانية
 ة. فتح ستارة غرفة النوم الثالثة
 إغلاق ستارة غرفة النوم الثالثة
 أ. إغلاق ستارة غرفة النوم الماستر ا
 أ. إغلاق ستارة غرفة النوم الماستر ا
 م إغلاق ستارة غرفة النوم الماستر ا
 إغلاق ستارة غرفة النوم الماستر ا
 إغلاق ستارة غرفة النوم الماستر ا





جهاز وصل النظام بالإنترنت :

هو الجهاز المسؤول عن ربط النظام الذكي بشبكة الأنترنت العالمية والذي يتيح لك التحكم في النظام من خارج المنزل , في حال رغبت بفصل النظام الذكي عن شبكة الانترنت كل ما عليك فعلة هو فصل كبل الشبكة المتصل بالجهاز.


ملاحظة : لاتقلق في حالة فصل النظام الذكي عن الانترنت فالنظام مهيئ للعمل بدون الحاجة لشبكة الانترنت ولكن لن يمكنك التحكم من خارج المنزل في هذه الحالة .




28









الجهاز رقم 1.1.7 :

- إنارة معلقة عند المسبح
 مخفي جدار المسبح
 أبليك المسبح
 مراية مغسلة الجيم
 مراية مغسلة الجيم
 أبليك الجيم
 أبليك الجيم
 شفاط حمام الجيم
 أبليك الجيم
 إضافي
 إضافي
 إضافي
 إضافي
- 13. مخفي المعيشة 14. أبليك المعيشة 15. ثريا المعيشة 16. سبوت الدرج 17. سبوت الجيم 18. مخفي الجيم 19. إنارة المسبح 20. إضافي 24. إضافي 24. إضافي


OX 24		*Zennio
MAXinBOX 24		001 102 - 200 - 20
		297=





🏅 الجهاز رقم 1.1.9 :

- ۱. إضافي
- 2. إضافي
- 3. إضافي
- 4. إضافي
- 5. فتح ستارة المسبح
- أغلاق ستارة المسبح
 - .7 فتح ستارة الجيم
- 8. إغلاق ستارة الجيم





من نحن ؟

شركة ألف التحكم شركة متخصصة في انظمة البيوت الذكية منذ عام 2017 م قامت بتنفيذ مايتجاوز عن 400 منشأة ذكية في مختلف مناطق المملكة، من بينها نخبة من المشاريع المميزة و النوعية.



 0552143130
 slaes@hdc-saudi.com
 Al-Izdhar District Northern Ring Road, Riyadh, KSA